



CITTA' DI MESSINA

Dipartimento Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici

Sig. Dir. Scol. I.C. "Cannizzaro-Galatti"
meic86600p@pec.istruzione.it

e, p.c. Sig. Assessore alla P.I.

Sig. Assessore ai LL.PP.

Sig. Assessore alle Manutenzioni

Sig. Dir. Dipartimento Servizi alla Persona e
alle Imprese

Oggetto: Esito accertamenti relativi alla copertura della scuola Cannizzaro Galatti.

Rif. note prot. n. 10950/U del 30/11/2021 e n. 11181/U del 03/12/2021 dell'I.C. Cannizzaro-Galatti (acquisite al NPG n. 321896 del 01/12/2021 e n. 324453 del 03/12/2021); Rif. ns prot. 311836 del 19/11/2021, 319854 del 29/11/2021, 323925 del 02/12/2021

A seguito dell'esecuzione delle indagini nel sottotetto della scuola in oggetto, nei giorni 06 e 07 dicembre c.a., si porta a conoscenza quanto segue.


L'impresa incaricata, Longobucco Costruzioni Srls, anche a seguito di ispezione congiunta con D.L. e RUP, a conclusione delle verifiche, ha comunicato in data odierna per le vie brevi di aver riscontrato parecchie criticità nella struttura lignea della copertura a tetto, mostrando rilievi fotografici. In particolare sono state localizzate nell'ala nord lato via N. Fabrizi e nel lato "lungo" di via Porta Imperiale. Mentre nell'ala sud lato via Faranda, non ha riscontrato criticità, rilevando la presenza di interventi di rafforzamento locale eseguiti nel tempo.

L'impresa si è impegnata a trasmettere nel più breve tempo possibile la documentazione fotografica con l'indicazione planimetrica delle criticità accertate, la quale verrà inoltrata, per le valutazioni tecniche di competenza, al progettista incaricato delle verifiche sismiche Cascone Engineering Srl.

In attesa del suddetto riscontro, si ritiene opportuno, ai fini della sicurezza, continuare ad interdire il primo piano del corpo scala lato nord (via Porta Imperiale angolo via N. Fabrizi), e interdire l'intero primo piano prospiciente via Porta Imperiale e via N. Fabrizi. Resta esclusa dall'interdizione l'intera ala sud lato via Faranda.

Il Direttore di sez. tecnica
Ing. D. Di Bella

Il Dirigente
Ing. Antonio Amato



Il Responsabile del Servizio
Ing. F. Occhipinti